スマートカーバー取扱説明書

ご使用方法

1. 刃先の装着

本体刃先取り付け部（写真1-A）の溝にお好みの刃先を入れナットを写真2のように締め付けて固定します。
ナットねじ込み深さは写真3ほどで十分です。

写真1

2. 電源を入れる

電源スイッチがオフになっているのを確認しケーブルをコンセントに差し込みます。

3. 電源スイッチをオンにし、 木を彫る

電源ケーブルを差し込んだらスイッチ（写真1-B）を入れます。
刃先が制作物に当たって本体に押し込まれると、振動が伝わり軽やかに木を彫ることが出来ます。

写真2

＜刃先の取り付け方法＞

写真3

⚠ ご注意

- ナットは締め付けすぎると刃先が外れづらくなります。締め付けすぎにご注意ください。
- あまり鈍角な角度で彫ったり、こじるような彫り方は避けてください。 本体に負荷がかかり故障の原因となります。
- 連続使用時間は10分です。 過度な負担をかけないよう休憩を入れながら作業してください。

MICHI HAMONO
道刃物工業株式会社

〒673-0452
兵庫県三木市別所町石野 945-32
TEL.0794-82-3331 FAX.0794-83-5707